

第70号議案

令和元年度長崎市一般会計補正予算(第2号)

目次

ページ

《8款 土木費 2項 道路橋りょう費》

4目 交通安全施設費

【単独】交通安全施設整備事業費

園児等移動経路緊急安全対策

..... 1 ~ 3

《8款 土木費 5項 都市計画費》

6目 公園費


【単独】公園便所整備事業費

山王公園

..... 4

中央総合事務所
東総合事務所
南総合事務所
北総合事務所

令和元年7月



【単独】交通安全施設整備事業費 園児等移動経路緊急安全対策

園外活動における事故防止対策のアンケート調査について

1. 概要

令和元年6月3日、こども部幼児課より、保育所や幼稚園などの園外活動における危険箇所を把握するため、園外活動の移動経路を示した周辺地図（お散歩コース）及び危険箇所の有無について、市内187の施設にアンケートを実施した。

2. アンケート結果


R1.6月末

	照会	回答	園外活動 あり	危険箇所 あり	緊急調査済
施設数	187	148	137	125	55
割合	—	79%	93%	84%	44%

◎危険箇所の主な要因	●考えられる対応策
車がスピードを出す	路面標示、ハンプ
通過交通が多い（抜け道）	車両通行の時間規制
横断歩道のたまりの不足	たまりの確保（歩道拡幅）
歩道が狭い	歩道幅員の確保、路側帯を広くする
歩車分離がされてない	歩道整備、ガードレール設置 グリーンベルト設置

園児等の移動経路点検(事例)

- 1 施設名 友愛富士見町保育園
- 2 点検日 2019年6月13日
- 3 幅員等 車道 4.3m+5.5m 歩道2.5m+1.8m(交差点部)
- 4 ヒヤリ要因 車道へのはみ出し、転倒。横断歩道のたまり不足。
- 5 対策場所 車道。交差点
- 6 対策予定 路側帯の設置及び拡幅、側溝の改修。歩道の拡幅



凡例

- 小学校通学路
- 園児の移動経路

友愛富士見町保育園

写真 A



<p>＜問題点＞ 路側帯がなく、歩行者の安全確保の問題あり。側溝に、がたつきがあり、転倒の恐れあり。</p>	<p>＜考えられる対応＞ 道路幅が狭いため、路側帯の白線の設置。側溝の更新。</p>
--	--

写真 B



<p>＜問題点＞ 歩道が狭く、歩行者のたまり不足あり。</p>	<p>＜考えられる対応＞ 車道を狭くし、歩道の拡張。たまり箇所の安全確保のため、一部にポール、柵の設置。</p>
-------------------------------------	--

【単独】公園便所整備事業費 山王公園

(既存便所)

構造：鉄筋コンクリート造

建築面積：17.50 m² (W5.0m×L3.5m)

設置年：平成9年1月(築22年)


設備内容

(多目的便所) 手すり、大便器1基、手洗い、鏡

(男女兼用便所) 大便器1基、小便器3基、手洗い、鏡



現況写真



現況配置図

便所改修の方針について

『だれもが快適に利用しやすい便所に改修する』

- ① 男性・女性の便所を別々にする。
- ② 古くなった便器等の衛生設備を更新する。
- ③ 子供連れの方が利用しやすいようにベビーシート等を設置する。
- ④ 汚垂れ石の設置等を行い、清潔を保ち臭いを抑える。




ベビーシート



収納時

ベビーキープ



汚垂れ石