

## 第51号議案 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について（高島辺地）

## 1 飛島磯釣り公園の現状等

| 箇所           | 現状          | 補修等の対応         |
|--------------|-------------|----------------|
| 釣台（床）        | 腐食箇所あり      | H30、31 修繕で一定完了 |
| 釣台（支承、桁）     | 錆あるが激しい腐食なし | H31 年度安全性調査    |
| 南側釣場・園路（防護柵） | 防護柵腐食激しい    | H31 防護柵改修工事    |
| 建物（休憩所）      | 手摺塗装剥れあり    | H31 手摺塗替修繕     |
| その他設備関係      | 経年劣化がみられる   | H31 非常用照明修繕    |


## 2 施設改修等予定（H31）

（千円）

| 内容  | 事業費    | 財源内訳      |       |
|---|--------|-----------|-------|
|   |        | 地方債       | 一般財源  |
| 釣台床修繕   | 1,296  | -         | 1,296 |
| 釣場橋梁調査業務委託（東側釣場、北側釣場）<br>・桁や支承部分等の安全性の調査を行い、今後の計画的な改修等について検討していく。 | 12,824 | ※1 12,800 | 24    |
| 南側釣場園路防護柵改修工事 L=328m  | 7,600  | ※2 7,600  | -     |
| 休憩所手摺塗替修繕   | 166    | -         | 166   |
| 休憩所非常用照明修繕  | 1,300  | -         | 1,300 |
| 合計  | 23,186 | 20,400    | 2,786 |

※1 過疎対策事業債 100% ※2 辺地対策事業債 100%

## 3 全体図



## 4 現況写真

### (1) 釣台 (床)

(東側釣台全体)



(東側釣台床) 地点 A



(東側釣台床) 地点 B



(東側釣台床) 地点 C



(北側釣台全体)



(北側釣台床) 地点 D




## (2) 釣台 (支承、桁)

(東側釣台支承) 地点 E



(東側釣台桁) 地点 F



## (3) 南側釣場・園路 (防護柵)

(南側釣場) 地点 G



(園路) 地点 H



(園路) 地点 I




(防護柵) 地点 G



#### (4) 建物 (休憩所)

(休憩所) 地点J



(休憩所手摺) 地点K

